




Руководство по эксплуатации сварочного аппарата  
для полипропиленовых систем  
(PPRC труб, фитингов, и т.п.)

Модель: BG-99502



**Назначение**  
Ручной сварочный аппарат предназначен для сварки труб и соединительных деталей из полипропилена (PPRC).

**Требования к источникам питания**  
Для подключения сварочного аппарата достаточ-  
но наличия розетки в сети, оборудованной  
предохранительным выключателем не менее 6А,  
с заземлением.  
Перед включением сварочного аппарата в сеть,  
проверить напряжение в сети. При работе со сва-  
рочным аппаратом рекомендуется пользоваться  
стабилизатором напряжения.

Технические характеристики

- Технические характеристики
  - Мощность: 1100 Вт;
  - Напряжение: 220 В;
  - Частота тока электропитания: 50 Гц;
  - Диапазон температур: 0–300 °С;
  - Диапазон нагрева: 0–250 °С;
  - Диапазон нагрева: 0–320 °С;
  - Длина кабеля питания: 1,5 м;
  - Вес набора с металлическим кейсом: 2,5 кг.

Комплектация

Наименование	Кол-во
Металлический кейс	1 шт.
Сварочный аппарат	1 шт.
Комплект сменных насадок (в каждом внешней/внутренней)	4 шт.
Ключ шестигранный	2 шт.
Винт и гайка для крепления насадки	4 шт.
Руководство по эксплуатации и Гарантийный талон	1 шт.

При подготовке и в процессе работы

- Установите сварочный аппарат на ровной поверхности. Закрепите ключом один или два комплекта осмисных насадок, перед первым применением аппарата прорежьте его несколько минут, установив режим работы электропитания в разделе с направлением 220В. Контроль подключения к электросети производится с помощью красного индикатора (горит постоянно). Контроль напрява и готовность к работе производится с помощью зеленого индикатора. Зеленый индикатор загорается на время прогрева и гаснет после достижения температуры, установленной на термостате.

Мощненностью аппарата позволяет установить одновременно два комплекта насадок.

СЕРВИС-ЦЕНТР:	Изделие из ремонта получил
Ф.И.О. приемщика:	(подпись покупателя)
Телефон, часы работы:	(подпись приемщика)
Заявленный дефект:	Обнаруженный дефект:
Дата приема в ремонт:	Возврат из ремонта:

<b>СЕРВИС-ЦЕНТР:</b>	Изделие из ремонта получил
<b>Ф.И.О. приемщика:</b>	(подпись покупателя)
<b>Телефон, часы работы:</b>	(подпись приемщика)
<b>Заявленный дефект:</b>	Обнаруженный дефект:
<b>Дата приема в ремонт:</b>	Возврат из ремонта:

## Порядок проведения работ

### Предостережения

Во избежание ожогов работайте в перчатках. При нескольких первых включениях, возможно появление дыма и запаха, связанных с прогревом новых элементов. При последующих включениях дым и запах уменьшаться и исчезнут совсем.


### Процесс сварки

Контактная раструбная сварка включает в себя следующие операции:  
• одновременный нагрев обоих соединяемых деталей, установку раструба соединительной детали и установку конца трубы в сменные насадки, до упора;  
• нагрев свариваемых деталей в течение заданного времени;  
• одновременное снятие деталей со сменных насадок;  
• сведение деталей между собой;  
• соединение соединенных деталей до отвердения оплавленного материала.

**ВНИМАНИЕ!** После сопряжения разогретых деталей не допускайте их смешения.

### Требования к внешнему виду сваренных деталей:

- отклонение величины угла между осевыми линиями соединяемых деталей: не более 10°;
- погрешность соединенных деталей не должна иметь трещин, сколов или других дефектов;
- уровень раструба соединенных деталей должен быть виден сплошным (по всему периметру) скелетом выступающих валиков оплавленного материала;
- валик сварного шва должен быть симметричным, равномерно распределенным по ширине и всему периметру трубы;
- высота валика должна быть не более 2,5 мм для труб с толщиной стенки до 10 мм, а смещение кромок сварного соединения не должно превышать 10% nominalной толщины стеки трубы.



## Гарантии:

- Настоящие гарантийные обязательства распространяются на сварочные аппараты (далее: Изделия), приобретенные через сеть официальных дилеров, дистрибуторов в России и СНГ.
- Гарантийный срок составляет 18 (восемнадцать) месяцев с даты продажи.

- Бесплатное обслуживание Изделия в течении гарантийного срока обеспечивается при:
  - соблюдении Потребителем правил эксплуатации Изделия, описанных в данном документе;
  - соответствии Изделия условиям бесплатного гарантинного обслуживания, предусмотренным настоящими обязательствами;
  - наличии правильно оформленного Гарантинного талона на Изделие.
- Условия бесплатного гарантинного обслуживания распространяются на Изделие в следующих случаях:
  - Изделие эксплуатировалось при соблюдении положений руководства по эксплуатации;
  - неисправность возникла не по причине вмешательства в устройство Изделия (включая вмешательство и переделку неавторизованным сервисом);
  - Изделие не было механически повреждено (напр., при транспортировке или по причине падения, удара и т.п.);
  - Изделие не имеет повреждений от влияний извне (напр. загрязнение, контакт с водой, кляями, красками, вследствие природных или иных локальных явлений, таких как пады напряжения в электросети сети и т. п.);
  - Изделие не имеет повреждений от влияний извне (напр. загрязнение, контакт с водой, кляями, красками, вследствие природных или иных локальных явлений, таких как пады напряжения в электросети сети и т. п.);

## Рекомендации

Материал трубы и соединительных деталей: полипропилен (PPRC) и ПП-3	Необходимая температура раструбной сварки: 240-260 °C
Диаметр труб (мм)	Время нагрева (сек)
16	5-8
20	6-8
25	7-11
32	8-12

- Настройка Изделия не распространяется на изделия, которые использовались совместно с Изделием.
- оборудование других производителей, которое использовалось совместно с Изделием;
- расходные материалы и комплектующие к Изделию;
- профилактические работы, чистку внутренних частей и/или комплектующих.

Изготовитель: «NUPOWER PRODUCTS (HK) LTD»  
UNIT 11, 18/F, TECHNOLOGY PARK, № 18 ON LAI STREET, SHATIN, HONG KONG  
Адрес завода/изготовителя: «NUPOWER PRODUCTS CO., LTD», 4 Building, Industrial park, CFC Center, 300 East Zhongshan Road, Nanning, CHINA  
Изготовитель Изделия оставляет за собой право изменений конструкции в связи с непрерывными разработками, направленными на совершенствование технических характеристик аппарата.

Справками эмульсии ознакомлен(а): ..... (Ф.И.О., подпись покупателя)  
Печать торгующей организации: .....  
Дата продажи: .....  
Подпись продавца: .....

### Уход за инструментом

Для очистки поверхности инструмента от нагара очистки поверхности инструмента, запрещается пользоваться металлическими предметами, которые могут вызвать повреждения антипригарного слоя, насадок. Очистку можно произвести плоским деревянным приспособлением или тряпкой из несинтетического материала. Храните инструмент в сухом месте.

- Окончание работы  
• По окончании работы отключите сварочный аппарат от электросети и дайте остыть нагревательным элементам.
- После остывания сварочного аппарата, снимите с нагревательного элемента сменные насадки. Очистите сменные насадки от нагревального полимерного материала.